

CORAB T-021 T-024




INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION MANUAL



Dach skośny
blacha trapezowa
moduły pionowo/poziomo
dla 4 modułów


Sloped roof
trapezoidal sheet
portrait/landscape modules layout
for 4 modules




Narzędzia potrzebne do montażu/Tools needed for installation




	rozmiar/size 6
	wkrętarka/screwdriver


	końcówki-bity imbusowe/ screwdriver bits
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------


Elementy/elements

A		XPF_SM032 Szyna montażowa SMT-60/330 AL mounting rail SMT-60/330 AL x10 aluminium/aluminum
----------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


B		m694 Nakretka do szyny KLIK AL/ click nut x10 aluminium/aluminum
----------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

C		Klema końcowa/ End clamp x4 aluminium/aluminum
----------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

D		Klema środkowa KS AL/ Mid clamp x6 aluminium/aluminum
----------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------


E		M485 17 Nm x4 M8x20 DIN 912 A2
----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

F		M681 17 Nm x6 M8x50 DIN 912 A2
----------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

G		M529 x60 6x25 A2 + EPDM
----------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Maksymalna odległość między punktami podparć = 1200 mm.
Maksymalna odległość końca szyny od ostatniego podparcia = 300 mm
Max distance between points of support = 1200 mm
Max distance between end of rail and last point of support = 300 mm

1



2

